


## Aufmaßanleitung für Ihre Loft Tür

Wir empfehlen immer ein Laser Messgerät für das Aufmaß zu verwenden, alternativ können Sie auch Maßband oder einen Zollstock verwenden.

Sollte Ihnen kein Laser Messgerät zur Verfügung stehen, achten Sie bitte darauf, dass weder das Maßband noch der Zollstock verbogen sind.

Wir benötigen folgende Lichtmaße von folgenden drei Punkten. (Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Maße der fertigen Öffnung übermitteln, so, wie die Leibung und der Fußboden im Endzustand wären. z.Bsp. beim Neubau, die Maße vom fertigen Fußboden bis zur fertigen Wandfläche.)



**Breite:** B1, B2, B3

**Höhe:** H1, H2, H3

Senden Sie uns die Maße gerne an unsere E-Mail-Adresse [sales@loft-tuer.de](mailto:sales@loft-tuer.de) oder auch telefonisch an unseren Kundenservice.

Diesen erreichen Sie unter der Nummer: 040 696 3888 19 unter der anschließenden Durchwahl 1.

Sollten Sie Fragen zum Aufmaß haben, können Sie auch gerne unsere technische Beratung anrufen. Diese erreichen Sie unter der Nummer: 040 696 3888 19 und der anschließenden Durchwahl 2.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Loft Tür Team